

ヒットエアーを何のトラブルもなく正常に使用された場合でも、以下の様な状態が発生した場合は、新しく買い換えるか取扱店にご相談下さい。

- 生地部分がこすれたり、ほつれたりしてきた場合。  
又、それによって内部気室(ポリウレタンフィルム／白色)が見えてきた場合。
- キーボックス部分やカートリッジボンベにヒビ、サビが発生した場合。
- 伸縮ワイヤー、ワイヤーループが擦れなどによって、ほつれが出た場合。
- 各素材が著しく変色、変化が生じた場合。

#### 〈修理を依頼される場合〉

- お買い上げの取扱店まで保証書を添えて、商品をご持参下さい。  
修理により商品の機能が維持できる場合に、ご希望により有料で修理させていただきます。  
取扱店にお依頼にならない場合には、直接、当方へお問い合わせ下さい。

#### 〈メンテナンスチェックをご希望の場合〉

- メンテナンスチェックとは、ウェアなどに、傷・破損が見当たらなくとも、その中に組み込まれている気室に破損がある場合がありますので、当方にて各気室に空気を入れ漏れがないか、又、組み込まれた部品に異常がないかを確かめる作業です。
- ヒットエア付ジャケットが常に正常な機能を維持するため、使用頻度にもよりますが、年に一回程度の定期点検(メンテナンスチェック)を取扱店、又は当方に依頼(有料)して受けて下さい。

お問い合わせ先：無限電光株式会社

TEL: 052-807-7750 E-mail: mugen@hit-air.com

31

6

29

注意 △16. 本製品は取付時に左右逆さまでの取扱いが困難な場合、部品交換が必要となる。

注意 △15. バイクエアーベルトを左右逆さまでの取扱いが困難な場合、左右逆さまでの取扱いが困難な。

注意 △14. バイクエアーベルトの単体での使用は、左右逆さまでの取扱いが困難な。

注意 △13. バイクエアーベルトの単体での取扱いが困難な場合、左右逆さまでの取扱いが困難な。


注意 △12. 本製品は取扱いが困難な場合、左右逆さまでの取扱いが困難な。

注意 △11. 本製品は取扱いが困難な場合、左右逆さまでの取扱いが困難な。

注意 △10. 保管場所、荷物など、荷物の下に置く場合、他の機器の力で左右逆さまでの取扱いが困難な。

注意 △9. 本製品は取扱いが困難な場合、左右逆さまでの取扱いが困難な。


注記 △8. 本製品は取扱いが困難な場合、左右逆さまでの取扱いが困難な。



#### ループセッター (P21参照)

伸縮ワイヤーをバイクに取付ける際に固定するネジ

伸縮ワイヤーをバイクに取付け、長さ調節をした後でループセッターネジの溝にワイヤーを固定し、蝶ネジを締めます。




#### プロテクターチューブ (P21参照)

バイクと伸縮ワイヤーへの損傷を防ぐ保護カバー  
伸縮ワイヤーをプロテクターチューブの中に通し、バイクのフレーム、ハンドルなどの巻きつけ箇所の形状に応じ、適度な長さで切断して下さい。

#### 伸縮ワイヤー (P21参照)

強度に優れたケブラー糸を使用したワイヤーにウレタン樹脂で表面をコーティングしています。



#### ワイヤーリース (P20参照)

乗車の際に取付けた伸縮ワイヤーのコネクター・オス部とウェア側のキーボックスのコネクター・メス部を接合して下さい。また降車の際、右図のように外してからお乗り下さい。(YKKと共に開発したパック型)

バイクにまたがった状態でワイヤーリースを接合して下さい



#### ショルダーベルト (P21参照)

肩ベルトの内側を通す

肩